


D	d	d ₁	c ≈	Katalogové označení	
4	0,8	3,4	2,5	Kroužek 4	
5		4,4		Kroužek 5	
6		5,4		Kroužek 6	
7		6,2		Kroužek 7	
8	1	7,2	4	Kroužek 8	
10		9,2		Kroužek 10	
12		11		Kroužek 12	
14		13		Kroužek 14	
16	1,6	14,5	6	Kroužek 16	
18		16,4		Kroužek 18	
20	2	18,2	10	Kroužek 20	
22		20,2		Kroužek 22	
24		22,2		Kroužek 24	
25		23,2		Kroužek 25	
26		24,2		Kroužek 26	
28		26,2		Kroužek 28	
30		28,2		Kroužek 30	
32		2,5		30	12
35	33		Kroužek 35		
38	36		Kroužek 38		
40	38		Kroužek 40		
42	40		16	Kroužek 42	
45	43			Kroužek 45	
48	46	20	Kroužek 48		
50	48		Kroužek 50		
55	3,15		52	25	Kroužek 55
60			57		Kroužek 60
65			62		Kroužek 65
70			67		32
75			72	Kroužek 75	
80			77	Kroužek 80	
85		82	Kroužek 85		
90		87	32	Kroužek 90	
95		92		Kroužek 95	
100		97		Kroužek 100	
105		102		Kroužek 105	
110		107	32	Kroužek 110	
115	112	Kroužek 115			
120	117	Kroužek 120			
125	122	Kroužek 125			

Příklad objednávky: Katalogové označení, počet kusů

1/1



D = jmenovitý průměr (d₁+d)

d = průměr drátu

d₁ = vnitřní průměr nenapnutého kroužku

c ≈ = vzdálenost konců (výsek)